



| horgen

Bodeninstabilität und Wassereinbruch


3. August 2025 | Status: beantwortet

In den vergangenen Tagen wurde aufgrund von Bauarbeiten eine Instabilität des Bodens rund um das Gebäude in der Asylstrasse 2 festgestellt, was wahrscheinlich aufgrund von Undichtigkeiten zu einer starken Feuchtigkeitsbildung in den Gebäudeteilen geführt hat. Bitte überprüfen Sie dringend die Unversehrtheit des Bodens rund um das Gebäude und des Gebäudes selbst.

Vielen Dank

Standort

Asylstrasse 2
8810 Horgen



Rückmeldung

Guten Tag,

bitte wenden Sie sich an Ihren Vermieter. Es ist deren Baustelle.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Müller
Sachbearbeiterin

Gemeindeverwaltung Horgen
Tiefbau
Bahnhofstrasse 10, Postfach, 8810 Horgen

044 728 43 08
www.horgen.ch

Arbeitstage
Montag bis Freitag