



| horgen

Mangelhafte Ausführung der Asphaltarbeiten / lose Schachtdeckel

4. Juni 2026 | Status: erledigt

Vor rund 1–2 Monaten wurden an dieser Stelle Arbeiten an der Kanalisation durchgeführt und der Asphalt anschliessend neu eingebracht.

Leider muss ich feststellen, dass die Ausführung offenbar nicht besonders gelungen ist: Wenn man von Oberrieden her kommend mit dem Auto über diesen neu asphaltierten Abschnitt fährt, wird man regelrecht durchgeschüttelt. Zudem scheinen die Schachtdeckel lose zu sein, was zusätzlich störend und vermutlich auch nicht ganz unproblematisch ist.

Ich gehe davon aus, dass dem Strasseninspektorat dieser Mangel ebenfalls auffallen sollte. Es wäre daher wünschenswert, wenn geprüft würde, ob für diese Arbeiten noch eine Garantie oder Gewährleistung besteht, damit der Belag korrekt nachgebessert werden kann.



Standort

Einsiedlerstrasse 42
8810 Horgen

